

	<p>Tárgyak: Árvíz Tiszavalknál (1970) - buzgár</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.262.1</p>
--	--

Leírás

Elfogott buzgár vízmércével Tiszavalknál az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A víz felőli oldalon szádfalazás.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Tiszavalk
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	

[Földrajzi
vonatkozás]

hol Tiszavalk
mikor
ki
hol Tisza

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- Sorompó
- fényképezés
- homokzsák
- szádfal
- töltés
- árvíz