

	Tárgyak: Töltéserősítés és buzgár a 8000-es szelvényben (1965-ös dunai árvíz)
	Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
	Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény
	Leltári szám: DM_TK_24.88.55

Leírás

A buzgárok a töltések úgynevezett mentett oldalán megjelenő vízfeltörések, melyek azért alakulnak ki, mert a gát két oldalán vízszintkülönbség van; az árvízi oldal nyomása növeli a talajvizet a mentett oldalon. Ekkor, ha a gát nem akadályozza rendesen a vízmozgást, a víz feltör a mentett oldalon.

A buzgárok elleni védekezés lényege, hogy egyensúlyba kell állítani a folyó és a talajvíz szintjét, hogy megszűnjön a vízáramlás. Ennek a legegyszerűbb módja, ha a buzgár feltörési helyét homokzsákokkal körülzárják, gyűrű alakú ellennyomó medencéket létrehozva ezzel. Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hótömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés mikor 1965 ki

hol

Mohács

Kulcsszavak

- Buzgár
- Duna
- fotóalbum
- homokzsák
- történeti