

	<p>Object: Nádor balparti szakadás (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.18.1.99</p>
--	---

Description

Töltésátszakadás a Nádor-csatornán.

Töltésszakadás: A töltés tönkremenetelének végső fázisa, amikor védképessége megszűnik, a töltéskoronát elmossa a rajta átbukó vízszugár, aláüregelődik a védmű, mely suvadás vagy megcsúszás hatására beomlik, a gátszelvény pedig elsodródik. A töltésszakadás következtében a mentett ártér egészét vagy egy részét elönti a víz, ami több települést veszélyeztető pusztító árvízkatasztrófát idézhet elő.

Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 12,5 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Events

Created

When 1959-1965

Who Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)

Where Nádor-csatorna

Keywords

- Photograph album
- történeti