

	<p>Tárgyak: Nádor balparti szakadás (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.99</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

Töltésátszakadás a Nádor-csatornán.

Töltésszakadás: A töltés tönkremenetelének végső fázisa, amikor védképessége megszűnik, a töltéskoronát elmossa a rajta átbukó vízszög, aláüregelődik a védmű, mely suvadás vagy megcsúszás hatására beomlik, a gátszelvény pedig elsodródik. A töltésszakadás következtében a mentett ártér egészét vagy egy részét elönti a víz, ami több települést veszélyeztető pusztító árvízkatasztrófát idézhet elő.

Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 12,5 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés	mikor	1959-1965
	ki	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	hol	Nádor-csatorna

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti