

	<p>Objekt: Buzgár feltárás. Szigetköz, 1954 (1954. évi árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.918.2</p>
--	--

Beschreibung

A Duna magyarországi szakaszán 1954 júliusában áradás kezdődött. A legveszélyesebb helyzet a Szigetközben alakult ki, ahol szinte azonnal el is rendelték a legmagasabb fokú készültséget.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence. Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

Grunddaten

Material/Technik: Papír / fotó
Maße: h: 9 cm, sz: 14 cm;

Ereignisse

Hergestellt wann 1954
wer Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)
wo Kleine Schüttinsel

Schlagworte

- Duna

- Fotoalbum
- Spaten
- buzgár
- svájcisapka
- történeti