

Tárgyak:	Buzgár elfogása Armco-gyűrűvel
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.544.1

Leírás

Buzgár elfogása alumínium hullámlemez-gyűrűvel (Armco-gyűrű) az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

"Az ÁBK SZ (Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet) által kikísérletezett Armco-gyűrű eredményesebbnek bizonyult a hagyományos, homokzsákos módszernél, mivel a homokzsákokból épített elfogással szemben, az Armco-gyűrű alkalmazása után a buzgár megszűnt működni." (A Tisza-völgyi árvíz 1970 - A vízgazdálkodás különszáma, 45. o.)

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretetek:

Film / fotó

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz