

	<p>Tárgyak: Vasbeton cölöp hajlító próbaterhelése</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2012.2.4</p>
--	---

Leírás

A Vágbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat fényképe. Vasbeton cölöp szilárdsági vizsgálata. Az eredetileg vízszintesen elhelyezkedő cölöpre keresztben vas gerendákra zsákokat pakoltak, a felvételen a már túlterhelt, törött cölöp látható.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 26 cm, sz: 22 cm,

Események

Készítés	mikor	1907. április 15.
	ki	Vasas Sándor (fényképész)
	hol	Érsekújvár
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Nyitra vármegye
[Kapcsolódó személyek/ intézmények]	mikor	
	ki	Vágbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat
	hol	

Kulcsszavak

- tárgyfotó
- történeti