

	<p>Object: A Pest-Buda alatti jégtorlasz helyzete</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Térképtár</p> <p>Inventory number: DM_TT_23.03.1745</p>
--	--

Description

Az Országos Építési Főigazgatóság által készített helyszínrajz a pest-budai Duna-szakaszt a belvárosi plébániatemplomtól a Csepel-sziget csúcsáig ábrázolja, feltüntetve a három jégmérés szelvényvonalát. A vonalak jobb oldalán szereplő számértékek a vízmélységet, a bal oldali adatok a jégréteg vastagságát jelölik láb-hüvelyk mértékben. A helyszínrajz alatti egyetlen D-E jelű hossz-szelvény érzékelteti, hogy a Soroksári-Dunaágot a jég fenéig eldugaszolta, s a folyó Promontori ágában is csak csekély szelvényben folyhatott le akadálytalanul a víz. Az eredeti tervrajzot egykor a Vízügyi Intézet múzeuma őrizte. jelenlegi lelőhelye ismeretlen. A reprodukció a Vízügyi Közlemények 1934/3. számában jelent meg. Gács Lajos hagyatékából.

Lépték: 1"=100°, 1"=40°. Nyelv: magyar

Detailed description

A CSEPELSZIGET CSÚCSÁNÁL KELETKEZETT JÉGTORLASZ, AMELY A FŐVÁROS PUSZTULÁSÁT OKOZTA. Technika: színes reprodukció. Anyag: fotopapír. Tájolás: északi

Basic data

Material/Technique:

Papír / nyomdai úton előállított

Measurements:

m: 21 cm, sz: 26 cm

Events

Created

When

February 1838

[Relationship to location] Who m.kir. országos építészeti igazgatóság
Where Budapest
When

[Relationship to location] Who
Where Danube
When

[Relationship to location] Who
Where Buda
When

Who
Where Csepel

Keywords

- 1838. évi árvíz
- helyszínrajz
- jeges árvíz