

	<p>Object: Makói óriásbuzgár</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2021.18.1</p>
--	--

Description

A hatástalanított makói buzgár a Maros töltésének mentett oldalán az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. Az ellennyomó medencék.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 3,6 cm, m: 2,4 cm

Events

Created	When	May 25, 1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Makó

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Makó

[Relationship to location]	When	
	Who	

Where Mureş (river)

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Flood
- Photography
- Sandbag
- water jet