

	<p>Object: Makói óriásbuzgár</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2021.37.1</p>
--	--

## Description

A makói óriásbuzgár esti ellenőrzése a Maros töltésének mentett oldalán az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

## Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Events

Created	When	May 1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Makó
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Makó
[Relationship to location]	When	
	Who	

Where Mureş (river)

## Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Flood
- Lamp
- Photography
- Rain boot
- Sandbag
- Trench coat
- svájcisapka
- water jet