

	<p>Tárgyak: Makói óriásbuzgár</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2021.37.1</p>
--	--

Leírás

A makói óriásbuzgár esti ellenőrzése a Maros töltésének mentett oldalán az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970. május
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Makó
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Makó
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Maros

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- Gumicsizma
- Lampe
- ballonkabát
- fényképezés
- homokzsák
- svájcisapka
- árvíz