

	<p>Object: Töltésvédelem szádfalazással a makói óriásbuzgárnál</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2021.75.1</p>
--	--

Description

Töltésvédelem szádfalazással a makói óriásbuzgár elzárása érdekében az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején. Hibásan végrehajtott szádfalazás. A szádlemezek nem zárnak és hiányzik mögöttük a szükséges földfeltöltés.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created	When	1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Makó
[Relationship to location]	When	
	Who	

	Where	Mureş (river)
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Makó

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Flood
- Photography
- pile plank
- water jet