

	<p>Objekt: Makói óriásbuzgár</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2021.89.1</p>
--	--

Beschreibung

Breinich Miklós, az OVH elnökhelyettese az elzárt makói buzgárnál a Maros töltésének mentett oldalán, az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Grunddaten

Material/Technik:

Film / fotó

Maße:

negatív mérete: sz: 3,6 cm, m: 2,4 cm

Ereignisse

Hergestellt wann Juni 1970
 wer Hámor Szabolcs
 wo Makó

[Geographischer wann
Bezug]

 wer
 wo Makó

[Geographischer wann
Bezug]

 wer

	wo	Mureş (Fluss)
[Person- Körperschaft- Bezug]	wann	
	wer	Breinich Miklós
	wo	

Schlagworte

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Fotografie
- Hochwasser
- Sandsack
- buzgár
- ceglédi kanna
- saroglya