

	<p>Tárgyak: Makói óriásbuzgár</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2021.89.1</p>
--	--

Leírás

Breinich Miklós, az OVH elnökhelyettese az elzárt makói buzgárnál a Maros töltésének mentett oldalán, az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 3,6 cm, m: 2,4 cm

Események

Készítés mikor 1970. június
ki Hámor Szabolcs
hol Makó

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki

hol Makó

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki

[Kapcsolódó
személyek/
intézmények]

hol Maros
mikor
ki Breinich Miklós
hol

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- ceglédi kanna
- fényképezés
- homokzsák
- saroglya
- árvíz