

	<p>Tárgyak: Forgó László, az ATIVIZIG igazgatója</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2021.93.1</p>
--	---

## Leírás

Forgó László, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója, a védelem vezetője buzgárellenőrzésen Makón, a Maros töltésének mentett oldalán az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 3,6 cm, m: 2,4 cm

## Események

Készítés	mikor	1970. május 26.
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Makó
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Maros

[Földrajzi  
vonatkozás]

mikor

ki

hol Makó

[Kapcsolódó  
személyek/  
intézmények]

mikor

ki

Forgó László (ATIVIZIG)

hol

## Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- fényképezés
- homokzsák
- árvíz