

	<p>Tárgyak: Csongrádi buzgár</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.76.1</p>
--	---

Leírás

A csongrádi buzgár a város és a vasúti híd között, a Tisza töltésének mentett oldalán az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. Háttérben a szennyvíztisztító telep. Légi felvétel.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés mikor 1970
ki Hámor Szabolcs
hol Csongrád (település)

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Tisza

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- fényképezés
- homokzsák
- légi felvétel
- szennyvíztisztító telep
- töltés
- árvíz