

	<p>Tárgyak: Árvíz Endrődnél (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.149.1</p>
--	--

Leírás

Ellennyomó medence Endrődnél (ma Gyomaendrőd része) a Hármaskörös 70+745 fkm szelvény környékén az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Gyomaendrőd

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- árvíz