

Tárgyak:	Foki-hídi védekezés (1970) - suvadás, bordás megtámasztás
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.183.1

## Leírás

Védekezés a Sebes-Körös jobbparti védvonalán a Foki-hídnál (18+080 – 18+640 fkm) az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A Körösök szikes anyagú töltésének jellegzetes suvadása, megtámasztás kő- és homokzsákbordákkal a töltés mentett oldalán.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

"Szeghalomtól három kilométernyire levő Foki-híd közelében több ponton a folyó jobb partjának gátja megcsúszott. Honvéderők és polgári lakosok ezrei dolgoztak éjjel-nappal azon, hogy az erősen megrongálódott gátat megerősítsék. Több napi megfeszített munka után sikerült elhárítani az átázott gátat fenyegető veszélyt." (Déli Hírlap, 1970. június 17. II. évfolyam. 140. szám)

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Események

Készítés mikor 1970. június  
ki Hámor Szabolcs  
hol Szeghalom

[Földrajzi vonatkozás] mikor

[Földrajzi vonatkozás]

ki	
hol	Sebes-Körös
mikor	
ki	
hol	Szeghalom

## Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz