

Tárgyak:	Foki-hídi védekezés (1970) - suvadás, bordás megtámasztás
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.193.1

Leírás

Védekezés a Sebes-Körös jobbparti védvonalán a Foki-hídnál (18+080 – 18+640 fkm) az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. Töltéssuvadás megtámasztása kő- és homokzsákbordákkal a töltés mentett oldalán.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

"Szeghalomtól három kilométernyire levő Foki-híd közelében több ponton a folyó jobb partjának gátja megcsúszott. Honvéderők és polgári lakosok ezrei dolgoztak éjjel-nappal azon, hogy az erősen megrongálódott gátat megerősítsék. Több napi megfeszített munka után sikerült elhárítani az átázott gátat fenyegető veszélyt." (Déli Hírlap, 1970. június 17. II. évfolyam. 140. szám)

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretek:

Film / fotó

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés mikor 1970. június
ki Hámor Szabolcs
hol Szeghalom

[Földrajzi vonatkozás] mikor

[Földrajzi vonatkozás]

ki	
hol	Szeghalom
mikor	
ki	
hol	Sebes-Körös

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- kalap
- rózse
- svájcisapka
- árvíz