

	<p>Tárgyak: Töltésátvágás Szeghalomnál (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.206.1</p>
--	---

## Leírás

A Berettyó balparti töltésének átvágása Szeghalom felett a vésztározó feltöltése érdekében az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

"Mivel a június 14-re előrejelzett vízállás (680-700 cm) meghágta volna a jobb parti töltést, ezért 13-án este dózerrel megnyitották a Kutas-alsó szükségtározót a Csökmői őrzárason lévő surrantónál. A Sebes-Körös - Berettyó deltát kiürítették, mivel számítani kellett a Sebes-Körös jobb parti töltésének átvágására is. A tetőzés után a surrantót bezárták, a lassú apadás eredményeként nagy hosszban kezdtek kialakulni suvadások a Fokihídnál. A csúszások gyorsabban fejlődtek ki, mint ahogy a megtámasztások épültek. Ebben a helyzetben nem volt biztosítható a töltések védelme, ezért a tározó gyors feltöltése mellett döntött a védelemvezetés. Az átvágás tervezett szélessége 50 m volt, 15-én 6:25-kor két kotró kezdte meg és 8:00-kor be is fejezték. A kifolyó vízhozam nagyobb volt, mint a mederbeli lefolyás, a maximális vízhozam 400-500 m<sup>3</sup>/s körül alakult. Az apadás Szeghalomnál 10 óra alatt 97 cm-, Fokihídnál 71 cm-, Körösladánynál 64 cm volt. A tározással a védekezés 3-4 nappal rövidült meg."

(Zsuga Antal, Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság: Ötven éve történt – Rendkívüli árvíz a Tisza-völgyben)

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1970. június 15.
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Szeghalom
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Csökmő
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Szeghalom
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Berettyó

## Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- töltés
- árvíz