

	<p>Object: Újirázi töltésmegcsúszás (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.218.1</p>
--	---

## Description

Az újirázi töltésmegcsúszás kivédése homokzsákbordákkal és fóliázással az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején. A felvétel az árhullám tetőzése után készült.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

## Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Events

Created	When	June 1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Újiráz
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Újiráz
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Crișul Repede River

## Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Flood
- Photography
- Sandbag