

	<p>Tárgyak: Újirázi töltésmegcsúszás (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.218.1</p>
--	---

Leírás

Az újirázi töltésmegcsúszás kivédése homokzsákbordákkal és fóliázással az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején. A felvétel az árhullám tetőzése után készült.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés mikor 1970. június
ki Hámor Szabolcs
hol Újiráz

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Újiráz

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Sebes-Körös

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz