

	<p>Objekt: Újirázi töltésmegcsúszás (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2022.220.1</p>
--	---

## Beschreibung

Az újirázi töltésmegcsúszás kivédése homokzsákbordákkal és fóliázással az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején. A felvétel az árhullám tetőzése után készült.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

## Grunddaten

Material/Technik:

Film / fotó

Maße:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Ereignisse

Hergestellt    wann    Juni 1970  
                  wer    Hámor Szabolcs  
                  wo    Újiráz (Hajdú-Bihar megye)

[Geographischer wann  
Bezug]

                  wer  
                  wo    Sebes-Körös

[Geographischer wann  
Bezug]

                  wer  
                  wo    Újiráz (Hajdú-Bihar megye)

## Schlagworte

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Fotografie
- Hochwasser
- Sandsack