

	<p>Tárgyak: Töltésvédelem Körösladányban (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.221.1</p>
--	---

## Leírás

Védekezés szádfalazással szivárgás és töltésmeghágás ellen Körösladányban az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1970. június
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Körösladány
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Körösladány

[Földrajzi vonatkozás] mikor  
ki  
hol Sebes-Körös

## Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- szádfal
- töltés
- árvíz