

	<p>Objekt: Töltésvédelem Körösladányban (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2022.223.1</p>
--	---

Beschreibung

Védekezés fóliázással, a háttérben szádfalazással szivárgás és töltésmeghágás ellen Körösladányban az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Grunddaten

Material/Technik:

Film / fotó

Maße:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	Juni 1970
	wer	Hámor Szabolcs
	wo	Körösladány
[Geographischer Bezug]	wann	
	wer	
	wo	Körösladány

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Sebes-Körös

Schlagworte

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Fotografie
- Hochwasser
- Sandsack
- fólia
- szádfal