

	<p>Object: Töltésvédelem Körösladányban (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.223.1</p>
--	---

Description

Védekezés fóliázással, a háttérben szádfalazással szivárgás és töltésmeghágás ellen Körösladányban az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created	When	June 1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Körösladány
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Körösladány

[Relationship
to location]

When

Who

Where Crişul Repede River

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Flood
- Photography
- Sandbag
- fólia
- pile plank