

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Töltésvédelem Körösladányban (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.223.1</p> |
|--|---|

Leírás

Védekezés fóliázással, a háttérben szádfalazással szivárgás és töltésmeghágás ellen Körösladányban az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

| | | |
|------------------------|-------|----------------|
| Készítés | mikor | 1970. június |
| | ki | Hámor Szabolcs |
| | hol | Körösladány |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Körösladány |

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Sebes-Körös

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- fólia
- homokzsák
- szádfal
- töltés
- árvíz