

	<p>Object: Árvíz Martfűn (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.231.1</p>
--	--

Description

Védekezési munkálatok a martfűi cipőgyár kerítésének tövében az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 2,4 cm, m: 3,6 cm

Events

Created

When	May 1970
Who	Hámor Szabolcs
Where	Martfű

[Relationship to location]

When	
Who	
Where	Tisza

[Relationship to location]

When	
Who	
Where	Martfű

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Flood
- Military
- Photography