

Tárgyak:	Árvíz Szolnokon (1970) - nyúlgát
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.236.1

Leírás

Szolnoki strandterület körgátjának védelme nyúlgát építéssel és ollós karózással az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 3,6 cm, m: 2,4 cm

Események

Készítés mikor 1970. május 20.
ki Hámor Szabolcs
hol Szolnok

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Szolnok

[Földrajzi vonatkozás] mikor

ki
hol Tisza

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- hadsereg
- homokzsák
- nyúlgát
- töltés
- árvíz