

	<p>Tárgyak: Árvíz Tiszafüreden (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.255.1</p>
--	---

Leírás

Hullámverés elleni védekezés karózott rózssával a tiszafüredi híd előtt az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején.

Futó rózssesor: rózsekévéket a gát oldalon a víz szélében úgy rakjuk egymás végébe, hogy a kévék seprős vége kerüljön szembe a víz folyásával. A kévék egymást 2/3-ad hosszban átfedik azokat a gáttesthez méterenként árvízvédelmi karókkal kell rögzíteni. Ilyen elhelyezés mellett a vízen úszó kisebb jégtáblák, farönkök könnyebben rácsúsznak a kévére és nem rombolják azt szét. Emellett a víz hordta katré (nád, széna, szalma) a seprőn felakadva tovább csökkenti a hullámok romboló erejét.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Tiszafüred
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Tiszafüred

[Földrajzi vonatkozás] mikor
ki
hol Tisza

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- rózse
- tehergépkocsi
- töltés
- árvíz