

	<p>Object: Árvíz Tiszavalknál (1970) - buzgár</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.261.1</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Elfogott buzgár vízmércével Tiszavalknál az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A víz felőli oldalon szádfalazás.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created	When	1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Tiszavalk
[Relationship to location]	When	

[Relationship
to location]

Who	
Where	Tiszavalk
When	
Who	
Where	Tisza

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Boom barrier
- Damm
- Flood
- Photography
- pile plank
- vízmérce
- water jet