

	<p>Object: Árvíz Taktakenéz térségében (1970) - töltésvédelem</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.274.1</p>
--	--

## Description

Hullámverés elleni védekezés karózott rőzsével Taktakenéznél az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Futó rőzsesor: rőzsekévéket a gát oldalon a víz szélében úgy rakjuk egymás végébe, hogy a kékék seprős vége kerüljön szembe a víz folyásával. A kékék egymást 2/3-ad hosszban átfedik azokat a gáttesthez méterenként árvízvédelmi karókkal kell rögzíteni. Ilyen elhelyezés mellett a vízen úszó kisebb jégtáblák, farönkök könnyebben rácsúsznak a kékére és nem rombolják azt szét. Emellett a víz hordta katré (nád, széna, szalma) a seprőn felakadva tovább csökkenti a hullámok romboló erejét.

## Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Events

Created

When 1970

Who Hámor Szabolcs

Where Taktakenéz

[Relationship to location]

When

Who

Where Taktakenéz

[Relationship  
to location]    When  
  
Who  
Where    Tisza

## Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Flood
- Photography
- rózse