

	<p>Tárgyak: Árvíz a Lónyai-főcsatornán (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.287.1</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

Töltésvédelem a Lónyai-főcsatorna vonalán az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.
Ellennyomó medencék.

Ellennyomó medence: árvízvédekezés esetén az árvízvédelmi töltés mentett oldali rézsúlába és az attól 20-25 m távolságra épített, a töltésbe kötött 0,6-1,5 m magas szorítógát közötti térség, vagy egy buzgár köré, annak elfogására épített védmű medencéje. Az ellennyomó medence vízoszlopa tart egyensúlyt a külvíz felfelé ható nyomásával.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Lónyai-főcsatorna
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Lónyai-főcsatorna

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz