

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Árvíz a Lónyai-főcsatornán (1970)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.290.1</p> |
|--|---|

Leírás

Töltésmegtámasztás és buzgár elfogása a Lónyai-főcsatorna vonalán az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz idején.

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

| | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| Készítés | mikor | 1970 |
| | ki | Hámor Szabolcs |
| | hol | Lónyai-főcsatorna |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Lónyai-főcsatorna |

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Buzgár
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz