

	<p>Objekt: Árvíz Tunyogmatolcson (1970)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2022.389.1</p>
--	--

Beschreibung

A tunyogmatolcsi gátszakadáson kiömlő víz által elöntött terület a falu külterületén 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Grunddaten

Material/Technik:

Film / fotó

Maße:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Ereignisse

Hergestellt wann 1970
wer Hámor Szabolcs
wo Tunyogmatolcs

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Someş

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Tunyogmatolcs

Schlagworte

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz

- Fotografie
- Hochwasser