

	<p>Object: Árvíz Tunyogmatolcson (1970) - töltésszakadás</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.397.1</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Töltésszakadás Tunyogmatolcsnál, a Szamos balpartján (21+210 fkm), a községtől délre az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A felvétel a déli töltéscsonkról készült.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created	When	May 15, 1970
	Who	Hámor Szabolcs
	Where	Tunyogmatolcs

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Someş

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Tunyogmatolcs

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Flood
- Photography