

	<p>Tárgyak: Árvíz Tunyogmatolcson (1970) - töltésszakadás</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.397.1</p>
--	---

Leírás

Töltésszakadás Tunyogmatolcsnál, a Szamos balpartján (21+210 fkm), a községtől délre az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A felvétel a déli töltéscsonkról készült.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés mikor 1970. május 15.

ki Hámor Szabolcs

hol Tunyogmatolcs

[Földrajzi vonatkozás]

mikor

ki

hol Szamos

[Földrajzi vonatkozás]

mikor

ki

hol Tunyogmatolcs

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- töltés
- árvíz