

	<p>Tárgyak: Árvíz Komlódtótfalu-Csenger között (1970) - közúti híd</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.448.1</p>
--	--

Leírás

A Csenger-Komlódtótfalu közötti közúti híd (Csengeri-híd) az alvíz felől nézve az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretek:

Film / fotó

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	Komlódtótfalu
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Komlódtótfalu
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Csenger
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- híd
- vashíd
- árvíz