

Tárgyak:	Bordás megtámasztás (1970)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.522.1

Leírás

Töltésmegtámasztás homokzsákboardakkal a töltés egyidejű megcsapolásával az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején. A szivárgók kioldott földje látszik a homokzsákok felett, a rézsű padkáján.

Bordás megtámasztás: Árvízvédelmi töltések mentett oldali (általában homokzsákos) megtámasztásának vagy terhelésének a szivárgó vizek eltávozását is lehetővé tévő módja. Homokos kavicsal kitöltött árkocskák vezetnek tovább a töltésből a bordákat alkotó zsáksorok hagyott sávokban megjelenő szivárgó vizet.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Hámor Szabolcs
	hol	

Kulcsszavak

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- fényképezés
- homokzsák
- töltés

- árvíz