

	<p>Object: Buzgár elfogása Armco-gyűrűvel</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.544.1</p>
--	--

Description

Buzgár elfogása alumínium hullámlemez-gyűrűvel (Armco-gyűrű) az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz idején.

"Az ÁBK SZ (Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet) által kikísérletezett Armco-gyűrű eredményesebbnek bizonyult a hagyományos, homokzsákos módszernél, mivel a homokzsákokból épített elfogással szemben, az Armco-gyűrű alkalmazása után a buzgár megszűnt működni." (A Tisza-völgyi árvíz 1970 - A vízgazdálkodás különszáma, 45. o.)

Buzgár: A töltésre ható víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created

When 1970

Who Hámor Szabolcs

Where

Keywords

- 1970. évi Tisza-völgyi árvíz
- Damm
- Flood
- Photography
- Sandbag
- water jet