

	<p>Object: 1974. évi árvíz a Sajón - nyúlgát</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2022.553.217</p>
--	---

Description

A Sajó árvize 1974 őszén. Nyúlgát építése Miskolc környékén. A felvétel pontos készítési helye ismeretlen.

Nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Events

Created

When

October 23, 1974

Who

Vizy Zsigmond (múzeumi fotós)

Where

[Relationship to location]

When

Who

Where

Sajó

Keywords

- 1974. évi árvizek
- Flood
- Photography
- Rain boot
- Sandbag
- nyúlgát
- svájcisapka