

	<p>Tárgyak: 1974. évi árvíz a Sajón - nyúlgát</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.553.209</p>
--	---

Leírás

A Sajó árvize 1974 őszén. Nyúlgát építése Miskolc környékén. A felvétel pontos készítési helye ismeretlen.

Nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1974. október 23.
	ki	Vizy Zsigmond (múzeumi fotós)
	hol	
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Sajó (folyó)

Kulcsszavak

- 1974. évi árvizek
- fényképezés
- homokzsák
- nyúlgát
- árvíz