

	<p>Objekt: 1974. évi árvíz a Sajón - nyúlgát</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2022.553.207</p>
--	---

Beschreibung

A Sajó árvize 1974 őszén. Nyúlgát építése Miskolc környékén. A felvétel pontos készítési helye ismeretlen.

Nyúlgát: ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kisméretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén - töltésmeghágás ellen - építenek. Gyakran alkalmazott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén építik. A nyúlgát magassága általában 60-70 cm. A kiöntött árvíz lokalizálására is alkalmazható.

Grunddaten

Material/Technik:

Film / fotó

Maße:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Ereignisse

Hergestellt wann 23.10.1974
wer Vizy Zsigmond (múzeumi fotós)
wo

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Sajó

Schlagworte

- 1974. évi árvizek
- Fotografie
- Hochwasser
- Sandsack
- usánka