

	<p>Tárgyak: 1974. évi árvíz a Bodrogon</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.553.129</p>
--	--

## Leírás

A Bodrog árvize 1974 őszén Sárospataknál. Töltésmegtámasztás homokzsákbordákkal.

Bordás megtámasztás: Árvízvédelmi töltések mentett oldali (általában homokzsákos) megtámasztásának vagy terhelésének a szivárgó vizek eltávozását is lehetővé tévő módja. Homokos kavicsal kitöltött árkocskák vezetnek tovább a töltésből a bordákat alkotó zsáksorok hagyott sávokban megjelenő szivárgó vizet.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1974. október 26.
	ki	Schermann Ákos
	hol	Sárospatak
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Bodrog
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Sárospatak

## Kulcsszavak

- 1974. évi árvizek
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz