

	<p>Tárgyak: 1974. évi árvíz a Bodrogon</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2022.553.116</p>
--	--

Leírás

A Bodrog árvize 1974 őszén Sárospataknál. Töltésmegtámasztás homokzsákbordákkal.

Bordás megtámasztás: Árvízvédelmi töltések mentett oldali (általában homokzsákos) megtámasztásának vagy terhelésének a szivárgó vizek eltávozását is lehetővé tevő módja. Homokos kavicssal kitöltött árkocskák vezetnek tovább a töltésből a bordákat alkotó zsáksorok hagyott sávokban megjelenő szivárgó vizet.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretetek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1974. október 27.
	ki	Schermann Ákos
	hol	Sárospatak
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Sárospatak
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Bodrog

Kulcsszavak

- 1974. évi árvizek
- fényképezés
- homokzsák
- töltés
- árvíz