

Tárgyak:	1974. évi árvíz a Sajón
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2022.553.61

## Leírás

A Sajó árvize 1974 őszén. Suvadás. A töltésen cölöpök fekszenek, ezeket szádfalszerűen leverve akadályozzák meg a töltés átszakadását. A felvétel pontos készítési helye ismeretlen.

Suvadás (csuszamlás): vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csuszamlás) létrejövő tömegmozgás.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: sz: 6 cm, m: 6 cm

## Események

Készítés mikor 1974. október 26.

ki Schermann Ákos

hol

[Földrajzi vonatkozás] mikor

ki

hol Sajó (folyó)

## Kulcsszavak

- 1974. évi árvizek
- fényképezés

- töltés
- árvíz