

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: Vasbeton mederbiztosítás (Nyírvízszabályozó Társulat)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.568.14</p> |
|--|--|

Leírás

A Nyírvízszabályozó társulat 1879-ben alakult azzal a céllal, hogy a Nyírségen elterülő kártékony vizeket egy főmederbe gyűjtve a Tiszába elvezesse. Ennek érdekében 1879-ben megkezdődött a Lónyay-csatorna építése, amely Berkeszről kiindulva gyűjti össze a Nyírség vizeit, és Gávavencsellő alatt vezeti a Tiszába. A főcsatorna számos mellékággal, oldalággal, kiágazással rendelkezik, melyek nagy része vasbeton mederbiztosítást kapott. A vasbetondeszka előállítás a csatorna menti munkatéren történt. A munkások 60 cm széles fenéklapokat és 30 cm széles oldallapokat készítettek, melyeket az oldallejtőn eresztettek le a mederbe. Az előre elkészített "alkatrészek" elhelyezése viszonylag rövid időt vett igénybe, így a csatornában folyó vizet kevesebb ideig kellett visszatartani.

Az országban működő más társulatokhoz hasonlóan a Nyírvíz-szabályozó társulat is igyekezett különböző kiadványokban, fotóalbumokban bemutatni tevékenységét.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fekete-fehér fotó

Méretek:

h: 11 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 24,5 cm, sz: 16,5 cm, m: 1,5 cm

Események

Készítés mikor 1920-as évek
ki
hol

