

	<p>Object: Pátia lemezek leverése a bédai szivattyútelepnél (1965-ös dunai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.88.34</p>
--	--

## Description

Pátia lemezek leverésével állják útját az átszivárgásoknak a bédai szivattyútelepnél A lemezeket függőlegesen lehet a talajba süllyeszteni különböző verési technológiákkal, úgy, hogy a lemez szélén lévő hornyokkal a lemezek egymásba fűzhetőek, így akár vízzáró felületet is létre lehet hozni.

Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hótömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

## Events

Created	When	1965
	Who	
	Where	Béda-Karapancsa

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- pile plank
- történeti