

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: Buzgár a 8000-es szelvénynél (1965-ös dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.88.42</p> |
|--|--|

Leírás

Buzgár keletkezése a 8000-es szelvénynél

A buzgárok a töltések úgynevezett mentett oldalán megjelenő vízfeltörések. Azért alakulnak ki, mert a gát két oldalán vízszintkülönbség van; az árvízi oldal nyomása növeli a talajvizet a mentett oldalon. Ekkor, ha a gát nem akadályozza rendesen a vízmozgást, a víz feltör a mentett oldalon. Ez pedig hosszú távon akár gátszakadáshoz is vezethet.

Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hőtömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

Események

| | | |
|----------|-------|--------|
| Készítés | mikor | 1965 |
| | ki | |
| | hol | Mohács |

Kulcsszavak

- Buzgár
- fotóalbum
- történeti
- árvíz