

	<p>Tárgyak: Buzgár a 8000-es szelvényben (1965-ös dunai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.88.46</p>
--	--

## Leírás

Buzgár elfogása a 8000-es szelvénynél.

A buzgárok a töltések úgynevezett mentett oldalán megjelenő vízfeltörések, melyek azért alakulnak ki, mert a gát két oldalán vízszintkülönbség van; az árvízi oldal nyomása növeli a talajvizet a mentett oldalon. Ekkor, ha a gát nem akadályozza rendesen a vízmozgást, a víz feltör a mentett oldalon.

A buzgárok elleni védekezés lényege, hogy egyensúlyba kell állítani a folyó és a talajvíz szintjét, hogy megszűnjön a vízáramlás. Ennek a legegyszerűbb módja, ha a buzgár feltörési helyét homokzsákokkal körülzárják, gyűrű alakú ellennyomó medencéket létrehozva ezzel.

Fekete-fehér fotó az 1965-ös dunai árvíz június 24-26-án Mohács és az országhatár között című albumból.

Ebben az évben rendkívüli dunai árvíz pusztított Magyarországon, amely a szokatlanul csapadékos időjárás és az alpesi hótömegek olvadása következtében alakult ki. A folyó vízállása minden korábinál magasabb volt, de a magyar szakaszon dolgozó közel 40 000 ember sikeresen helyt állt.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,5 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32 cm, sz: 23 cm

## Események

Készítés            mikor            1965

ki  
hol Mohács

## Kulcsszavak

- Buzgár
- Duna
- fotóalbum
- homokzsák
- történeti